



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 206 – CENTRO - CEP. 79.240-000 - JARDIM - MS

PROTOCOLO		
Recebido em 06/03/2026 Registrado sob o nº ef822066 Sessão de 09/03/2026 Funcionário	Requerimento	1/2026 <hr/> N Ú M E R O
AUTORIA: Ver. Dr.Diego Olídio		

REQUEREMOS à Mesa Diretora, ouvido o Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Sr. Marcos Antônio Luglio Supervisor da Energisa unidade De Jardim, para que sejam adotadas providências urgentes para vistoria técnica e regularização da rede elétrica no início da Rua Tenente Ari Rodrigues, mais precisamente nas proximidades do nº 40, abrangendo parte da Vila Brasil.

Essa solicitação decorre das inúmeras reclamações apresentadas por moradores da referida localidade quanto às constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Durante visita realizada ao local, foi possível constatar a ocorrência de oscilação de energia nas residências, situação que confirma os relatos dos moradores. Observou-se ainda que há aparentes remendos na rede elétrica, o que pode estar contribuindo para a instabilidade no fornecimento, sendo possivelmente necessária, após avaliação técnica, inclusive a substituição do transformador existente. Os moradores relatam prejuízos recorrentes, com a queima de eletrodomésticos como geladeiras, micro-ondas e outros equipamentos essenciais, ocasionando perdas financeiras consideráveis às famílias afetadas.

Ressalta-se que o problema atinge diversos imóveis daquela região da Vila Brasil, não se tratando de caso isolado, mas de uma situação que demanda intervenção urgente da concessionária responsável.

Sala das Sessões, 09 de Março de 2026

Ver. Dr.Diego Olídio
Vereador(a) - PP





CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 206 – CENTRO - CEP. 79.240-000 - JARDIM - MS

